

P80-2DB



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

37 руб.

P80 Круглый фланец. Для типоразмеров FS180, 200, 225 и 280 опция недоступна, так как у данных моторов фланец уже круглый.